



Technická komise FAS AČR

TECHNICKÝ DOTAZ

Agenda

číslo dotazu	045/2016
přijato	26.5.2016
odpovězeno	23.6.2016

Základní údaje

jméno a příjmení	Ondřej Mozola
Email	ondramozola@seznam.cz
typ dotazu	technika
disciplína	Rally/RSS/P2+
skupina / třída	sk. 17 V1 Škoda

Vozidlo

značka	ŠKODA
typ / model	1000 MB
číslo homologace	5229

Dotaz

Dobrý den,
Mám dotaz ohledně škody 1000MB. Lze nahradit mechanickou vrtuli poháněnou klínovým řemenem za elektrickou. V odstavci 3.6.4 Úpravy povolené pro vozidla skupiny „V“: je psáno: - hmotnosti a rozměry mechanických dílů motoru uvedené v homologačním listu nemusí být dodrženy. Vztahuje se to i na vrtuli? Za předpokladu, že držáky motoru zůstanou původní?

Odpověď

V dobové příloze J je uvedeno, že ventilátor je libovolný = nahradit lze.

zpracovala: Technická komise
schválil: Ing. Josef Stránský