



Technická komise AS AČR

TECHNICKÁ INFORMACE č. 02/2021,

ZÁVADY, BRÁNÍCÍ OTESTOVÁNÍ VOZU

určeno pro: pro vozy všech skupin v rally

publikováno: 09.02.2021

1. Soupis závad

- a) **Nesprávná konfigurace ochranné konstrukce** – použití nesprávných výztuh /resp. výztuh, které jsou v rozporu s Př. J ev. Př. K MSŘ FIA, nesprávné provedení výztuh a vzpěr (prohnutí)/
- b) **Nesprávně provedení kotevních bodů ochranné konstrukce** – chybějící nebo nedostatečné vyztužení skeletu v místě kotevního bodu (tloušťka výztužného plechu + plocha + kvalita svarů)
- c) **Nesprávný motor, blok nebo hlava** – použité komponenty musí být v souladu s příslušným homologačním listem FIA (ASN)
- d) **Podstatný rozpor s předpisy o brzdách** – rozpor ve vztahu k homologačnímu listu nebo technickému předpisu z hlediska provedení, rozměrů a materiálové specifikace
- e) **Neodstraněné závady z předchozích (ho) testování** – při posouzení bude přihlédnuto k typu a počtu závad.
- f) **Příliš velký počet závad na voze** – při posouzení bude přihlédnuto k typu a počtu závad a ke změnám předpisů v roce 2021

2. Upozornění

Technická komise důrazně doporučuje soutěžícím, aby věnovali této TI náležitou pozornost, přistavili vůz k testování v odpovídající čistotě a vybavený správnou bezpečnostní výbavou. Technická komise upozorňuje, že při centrálním testování nelze testovat STAVBY a DOVOZY.

Ing. Josef Stránský
Technická komise